

© Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Linjemateriel – Najning

*Line material –
Binding*

Orientering

Dessa normer avser metoder för najning av blanka Cu-, Al- och Fe-ledare vid stödisolatorer. Metoderna säkerställer god infästning och ger i de flesta fall icke upphov till radiostörningar som överstiger acceptabel nivå. Där dylika radiostörningar befaras, vilket ofta är fallet vid ledningar med systemspänning 40 kV eller högre (vid jordade isolatorfästen systemspänning 20 kV eller högre), förutsätts att speciella åtgärder vidtas.

Denna utgåva skiljer sig från den första utgåvan, SEN 24 12 50 från 1965, endast genom att referenserna uppdaterats.